

Correlativo Laboratorio N° 576544

INFORME DE ENSAYOS EN MEZCLAS DE PRUEBA CAMBIOS DE LONGITUD POR EXPOSICIÓN A SULFATOS

1. Descripción del servicio Ensayo de cambios de longitud por exposición de hormigón y mortero a solución de sulfatos. Maxicret 6 C3 con PA	2. Cuerpo del informe 5 hojas (incluye portada)
3. Ensayo realizado por Laboratorio de Servicios Especiales - Área Resistencia de Materiales Realizado por C. Valdés Revisado por M. Olivares	4. Orden de compra N° 4500930865 del 13 de noviembre de 2013
5. Nombre y dirección de la organización DICTUC S.A. Avenida Vicuña Mackenna N° 4860, Casilla 306 – Correo 22, Comuna de Macul – Santiago	6. Fecha de ensayo Entre el 19 de diciembre de 2012 y 26 de julio de 2013
7. Antecedentes del Mandante Nombre : Cementos Bio Bio S.A. Dirección : Av. Gran Bretaña N°1725, comuna de Talcahuano, VIII Región RUT : 91.755.000-K Teléfono : (56-2) 2560 7016	8. Contacto del Mandante Sr. Domingo Lema domingo.lemma@cbb.cl



Mario Olivares
Responsable de Área

Para verificar este documento ingrese a <http://www.dictuc.cl/verifica> Código iyndcq11ba41

Página 1 de 7

DICTUC es una filial de la Pontificia Universidad Católica de ChileSANTIAGO: Av. Vicuña Mackenna N°4860, Macul - Fonos: 5522372 - 3544575 - www.dictuc.cl



Correlativo Laboratorio N° 576544

Normas Generales

- La información contenida en el presente Informe o Certificado constituye el resultado de un ensayo, calibración o inspección técnica específica acotado únicamente a las piezas, partes, instrumentos o patrones o procesos analizados, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido “Certificados por DICTUC”, ni reproducir total o parcialmente el logo, nombre o marca registrada de DICTUC, salvo que exista una autorización previa y por escrito de DICTUC mediante un Contrato de Uso de Marca.
- **Cementos Bio Bio S.A.** podrá manifestar y dejar constancia verbal y escrita, frente a terceros, sean estas autoridades judiciales o extrajudiciales, que el trabajo fue preparado por DICTUC, y si decide entregar el conocimiento del presente informe de DICTUC, a cualquier tercero, deberá hacerlo en forma completa e íntegra, y no partes del mismo.
- El presente informe es propiedad de **Cementos Bio Bio S.A.** sin embargo si DICTUC recibe la solicitud de una instancia judicial hará entrega de una copia de este documento al tribunal que lo requiera, previa comunicación por escrito a **Cementos Bio Bio S.A.**



Correlativo Laboratorio N° 576544

I. ANTECEDENTES

Se solicitó el ensayo de cambios de longitud por exposición de hormigón y mortero a solución de sulfatos de una mezcla de prueba. Los áridos, cemento, aditivos y dosificación fueron enviados a nuestro laboratorio por el solicitante. La confección de la mezcla de prueba y las probetas fue realizada por personal de nuestro laboratorio.

Fecha de confección : 19 de diciembre de 2012
 Fecha de ensayo : Entre el 19 de diciembre de 2012 y 26 de julio de 2013
 Hormigón tipo : Maxicret 6

II. PROCEDIMIENTOS

Los ensayos se realizaron de acuerdo a los procedimientos establecidos en las siguientes normas:

NCh 1017 Of 2010 : “Hormigón. Confección y curado en obra de probetas para ensayos de compresión y tracción”.
 NCh 1018 EOF 77 : “Hormigón. Preparación de mezclas de prueba en Laboratorio”.
 NCh 1019 Of 2010 : “Hormigón. Determinación de la docilidad - Método del asentamiento del Cono de Abrams”.
 NCh 1037 Of 77 : “Hormigón – Ensayo de compresión de probetas cúbicas y cilíndricas”.
 NCh 1564 Of 2009 : “Hormigón – Determinación de la densidad aparente del hormigón fresco”.
 NCh 2184 Of 92 : “Hormigón y mortero - Método de ensayo – Determinación del contenido de aire”.
 ASTM C1012-12 : “Standard Test Method for Length Change of Hydraulic-Cement Mortars Exposed to a Sulfate Solution”

Correlativo Laboratorio N° 576544

III. RESULTADOS


3.1 Cambios de longitud del hormigón por exposición a sulfatos de sodio

Los valores informados en la tabla corresponden al promedio de 3 probetas de 75x75x285 mm.

Tiempo (días)		Cambios de longitud total (mm/m)	Cambios de longitud total (%)
Edad Hormigón	Edad secado		
6	0	0,000	0,000
13	7	0,009	0,001
20	14	-0,001	0,000
27	21	0,005	0,000
34	28	0,018	0,002
62	56	0,008	0,001
97	91	-0,003	0,000
111	105	-0,016	-0,002
128	122	-0,081	-0,008
219	213	-0,112	-0,011

Correlativo Laboratorio N° 576544

3.2 Gráfico de cambio de longitud del hormigón por exposición a sulfatos de sodio



Correlativo Laboratorio N° 576544

3.3 Cambios de longitud del mortero por exposición a sulfatos de sodio

Los valores informados en la tabla corresponden al promedio de 6 probetas de 25x25x285 mm.

Tiempo de inmersión (días)	Cambios de longitud total (mm/m)	Cambios de longitud total (%)
0	0,000	0,000
7	0,216	0,022
14	0,281	0,028
21	0,317	0,032
28	0,364	0,036
42	0,379	0,038
50	0,392	0,039
85	0,438	0,044
122	0,459	0,046
213	0,490	0,049

Correlativo Laboratorio N° 576544

3.2 Gráfico de cambio de longitud del mortero por exposición a sulfatos de sodio

